


# CHOREY



La commune de Chorey-les-Beaune s'étend sur 6 kilomètres carrés au nord-est de Beaune dont elle est distante de 3 kilomètres environ. La population de la commune s'élève à 472 habitants selon les chiffres de l'INSEE (2007). Le village est encadré à l'est par le Bois de l'Eprenot. Traversé par deux rues principales et quelques petites rues parallèles, la commune présente un tissu urbain assez dense en coeur de village et plusieurs zones d'étalement urbain au nord-ouest et au sud-ouest. Chorey-lès-Beaune présente une forme urbaine contenue autour des principaux axes de communication du centre-bourg. Le tissu urbain y est dense et continu dans le noyau historique (constructions mitoyennes en alignement sur rue, avec toutefois une aération du tissu par l'implantation d'ensemble sur cours et un parcellaire viticole qui s'incère dans l'espace urbain). La forme urbaine apparaît quelques fois plus diffuse de part les extensions sous forme de pavillonnaire en marge du centre historique provoquant le mitage des espaces agricoles.

Chorey-lès-Beaune présente des extensions urbaines diffusent qui provoquent le mitage des terres agricoles (vignoble et culture) et qui altèrent la lisibilité de la morphologie du noyau historique. Cependant, malgré une implantation dans la plaine, la commune reste ancrée au sein d'un vignoble toujours présent, ce qui le différencie des autres villages de la plaine où la vigne est résiduelle.

# CHOREY



- Patrimoine bâti, croix, monuments
- Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines
- Cabottes, meurgers, murets


---

# CHOREY

---

N° 412

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601193

Dénomination: église

Titre courant: **église paroissiale Saint-Luc**

Adresse: Eglise (rue de l')

Commentaire descriptif: Eglise de plan en croix latine implantée sur un parvis accessible depuis la rue par un escalier. Toit à longs-pans couverts de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Contreforts massifs sur les façades. Façade nord surmontée d'une tour clocher carrée. Façades percées de baies rectangulaires ou en plein cintre et d'un oculus. Tour clocher percée de baies en plein cintre à abat-son. Sur le parvis de l'église, croix sur piedestal en pierre, portant la date de 1841.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Seul édifice religieux de la commune.

Etat	<input checked="" type="checkbox"/>	Bon état apparent	<input checked="" type="checkbox"/>	Bon niveau (authenticité)
	<input type="checkbox"/>	Menacé	<input type="checkbox"/>	Remanié
	<input type="checkbox"/>	Vestiges	<input type="checkbox"/>	Dénaturé

# CHOREY

N° 413

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601214

Dénomination: château

Titre courant: **château de Chorey-lès-Beaune ; Germain propriétaire - viticulteur**

Adresse: Jacques-Germain (rue) 3

Références cadastrales: 2010 AN 193 a, 193 b, 193 c

Commentaire descriptif: Le château de Chorey-lès-Beaune est implanté au sein d'une vaste parcelle comprenant à l'ouest les bâtiments entourés sur une partie de fossés mouillés et un jardin aménagé entouré de vignes à l'est. Une allée centrale permet d'accéder au château depuis la rue Jacques Germain. Les bâtiments du château se compose au sud d'un édifice de plan en L formé d'un pavillon principal de plan rectangulaire avec une tour carrée flanqué d'une aile rectangulaire en retour, au nord d'un bâtiment de communs, de deux tours isolées au nord-ouest et au sud-ouest et d'un colombier situé à l'ouest entre les communs et une des tours. Le bâtiment en L, comprend un rez-de-chaussée et un à deux étages. Toit à croupes sur la partie principale, toit en pavillon sur la tour et toit à longs-pans sur l'aile en retour ; l'ensemble des toitures étant couvertes de tuiles plates, dont certaines plombifères. Le bâtiment est édifié en maçonnerie enduite. Les façades sont percées de baies rectangulaires, à linteaux délardés ou en plein cintre et d'oculi. Les communs, composés d'une partie centrale rectangulaire encadrée de deux pavillons en avancée, comprend un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans sur le corps central et en pavillon sur les avancées, couverts de tuiles plates, dont certaines plombifères. Le bâtiment est édifié en maçonnerie enduite. Les façades sont percées de baies rectangulaires et en plein cintre et de portes charretières. Les deux tours isolées et le colombier présentent une mise en oeuvre identique : de plan circulaire, ces édifices sont édifiés en moellons de pierre enduits, couverts de toits en poivrière de tuiles plates. La parcelle est ceinte d'un mur en moellons de pierre surmonté de laves.

Siècle (en quarts de siècle): 13e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle

Diagnostic: L'ensemble des bâtiments constituant le château de Chorey-lès-Beaune relève de différentes époques de construction et présente donc un intérêt architectural et historique certain.

Etat	<input checked="" type="checkbox"/>	Bon état apparent	<input checked="" type="checkbox"/>	Bon niveau (authenticité)
	<input type="checkbox"/>	Menacé	<input type="checkbox"/>	Remanié
	<input type="checkbox"/>	Vestiges	<input type="checkbox"/>	Dénaturé

# CHOREY

N° 414

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601232

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine Sylvain Loichet producteur**

Adresse: Aloxe-Corton (rue d') 2

Références cadastrales: 2010 AN 12, 13, 14

Commentaire descriptif: Propriété composée de deux bâtiments implantés au nord et à l'est d'une cour commune, donnant sur la rue d'Aloxe-Corton. Vaste bâtiment à l'est, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates avec lucarnes en arc segmentaire. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Façades à sept travées percées de baies à linteau délardé. Travée centrale du rez-de-chaussée percée d'une porte charretière fermée par une porte à deux vantaux en bois. Bâtiment au nord, de plan rectangulaire, de plain-pied couvert d'un toit à longs-pans de tuiles plates. Edifice en moellons de pierre enduit. Baies rectangulaires ou à linteau délardé et portes charretières à encadrement en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 19e siècle

Diagnostic: Bâtiment principal au nord présentant un beau volume, une mise en oeuvre soignée et un ordonnancement sobre mais étudié. L'édifice a préservé ses caractéristiques architecturales d'origine, qui ne semblent pas véritablement s'apparenter à une fonction agricole.

Etat

<input checked="" type="checkbox"/>	Bon état apparent	<input checked="" type="checkbox"/>	Bon niveau (authenticité)
<input type="checkbox"/>	Menacé	<input type="checkbox"/>	Remanié
<input type="checkbox"/>	Vestiges	<input type="checkbox"/>	Dénaturé

# CHOREY

N° 415

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601246

Dénomination: ensemble d'édifices à cour commune

Titre courant: **ensemble d'édifices à cour commune**

Adresse: Eglise (rue de l') 1 ; Alexandre-Tollot (rue)

Références cadastrales: 2010 AO 2, 2 a, 2 b

Commentaire descriptif: Propriété composée d'un bâtiment de communs, de plan rectangulaire, avec extension accolée à l'angle nord-est, implanté le long de la rue Alexandre Tollot, d'une tour carrée prise dans le mur de clôture le long de la rue de l'Eglise (peut-être un pigeonnier) et d'une maison d'habitation au nord de la tour, également implantée le long de la rue de l'Eglise. Communs comprenant un rez-de-chaussée et deux étages. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires à et porte charretière à linteau en bois de charpente. Tour carrée - ou pigeonnier - édifiée en moellons de pierre enduits couvert d'un toit en pavillon de tuiles plates. Maison de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages. Toit à croupes couvert de tuiles plates avec tabatières. Maison édifiée en maçonnerie enduite. Baies en arc segmentaire. La baie centrale du second niveau de la façade sur jardin est pourvue d'un balcon à garde-corps en fer-forgé. A l'ouest de la propriété, vaste jardin arboré. L'ensemble est ceint d'un mur en moellons de pierre surmonté de laves. La propriété est accessible par un portail d'entrée composé de piliers en pierre ornés d'une boule, situé à l'angle des rues de l'Eglise et Alexandre Tollot. Une porte piétonne est aménagée dans le mur de clôture entre le pigeonnier et la maison.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 19e siècle

Diagnostic: Bel exemple de propriété typique du 19e siècle avec imposante maison de maître, pigeonnier, communs et vaste jardin arboré, présentant un ensemble de bâtiments bien préservés, ayant conservé leur authenticité d'origine.

Etat

<input checked="" type="checkbox"/>	Bon état apparent	<input checked="" type="checkbox"/>	Bon niveau (authenticité)
<input type="checkbox"/>	Menacé	<input type="checkbox"/>	Remanié
<input type="checkbox"/>	Vestiges	<input type="checkbox"/>	Dénaturé

# CHOREY

N° 416

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601272

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Mairie (Place de la)

Commentaire descriptif: Sculpture en pierre, représentant un soldat mourant portant un drapeau, reposant sur un piédestal gravé des noms des soldats de la commune morts au cours des guerres de 1914-1918 et 1939-1945. Le socle du monument est encadré de quatre piliers en forme d'obus. L'ensemble est ceint d'une petite grille métallique à portillon.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle

Date précise: 1921

Diagnostic: Intérêt historique.

Etat	<input checked="" type="checkbox"/>	Bon état apparent	<input checked="" type="checkbox"/>	Bon niveau (authenticité)
	<input type="checkbox"/>	Menacé	<input type="checkbox"/>	Remanié
	<input type="checkbox"/>	Vestiges	<input type="checkbox"/>	Dénaturé

# CHOREY

N° 417

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601267

Dénomination: mairie ; école

Titre courant: **mairie-école**

Adresse: Grande Rue ( ) 3

Références cadastrales: 2010 AN 43

Commentaire descriptif: Bâtiment de plan rectangulaire précédé d'une esplanade, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Deux travées en avant-corps à l'est et à l'ouest des façades nord et sud. Toit du corps de bâtiment central à deux versants. Toits des avant-corps à croupe percés d'oeils-de-boeuf. Toiture couverte de tuiles en ardoise avec épis de faîtage à chaque angle. Murs en maçonnerie enduite avec soubassement en appareil de pierres jointoyées. Chaînes d'angle en pierre de taille à bossage et pilastres au premier étage. Au rez-de-chaussée, les avant-corps sont en pierre de taille avec portes en plein cintre à deux vantaux, imposte vitré et voussure, précédées d'un petit perron. Les autres baies sont rectangulaires. Au premier étage, les baies sont surmontées de frontons triangulaires ou cintrés. Balcon filant sur les trois travées centrales. Un clocheton surplombe la construction et porte l'inscription « MAIRIE ».

Siècle (en quarts de siècle): 4e quart 19e siècle

Diagnostic: Edifice marquant particulièrement le paysage urbain par un traitement architectural d'inspiration classique et une ornementation recherchée qui permettent d'en identifier sa fonction. L'esplanade en fait un élément repérable dans l'aménagement urbain (représentatif d'une typologie appliquée à la construction des mairies de la fin du 19e siècle / début 20e siècle).

Etat

<input type="checkbox"/>	Bon état apparent	<input type="checkbox"/>	Bon niveau (authenticité)
<input type="checkbox"/>	Menacé	<input type="checkbox"/>	Remanié
<input type="checkbox"/>	Vestiges	<input type="checkbox"/>	Dénaturé

# CHOREY

N° 419

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601362

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine Goud de Beaupuis**

Adresse: Moutots (rue des) 16

Références cadastrales: 2010 AO 56, 57

Commentaire descriptif: Domaine se composant d'une demeure bourgeoise et d'un imposant cuvier. Ensemble implanté au sein d'un parc arboré. Demeure de plan rectangulaire implantée entre cour et jardin, comprenant une cave semi-enterrée, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à croupes couvert de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires à encadrement en pierre. Cave ou cellier semi-enterré(e) faisant saillie sur la façade d'entrée et créant un palier filant sur les travées centrales du rez-de-chaussée. Palier ceint d'un garde-corps en fer forgé et accessible par deux escaliers. Sur la façade sud, le cellier en avancée permet de créer une terrasse au rez-de-chaussée, accessible par un escalier encadré de balustres en pierre. Un jardin arboré s'étend au sud de la parcelle.

Siècle (en quarts de siècle): 4e quart 18e siècle

Date précise: 1797

Diagnostic: Ensemble agricole présentant une belle cohérence architecturale, avec son imposante cuverie marquant fortement l'espace urbain. Peu remanié, cet ensemble a préservé ses caractéristiques et sa fonction d'origine. Demeure bourgeoise de la période Directoire, présentant des caractéristiques architecturales sobres. Par son volume, mis en valeur au sein d'une parcelle arborée, et ses éléments architecturaux bien préservés, cet édifice constitue un élément important du paysage architectural de la commune.

Etat

<input checked="" type="checkbox"/>	Bon état apparent	<input checked="" type="checkbox"/>	Bon niveau (authenticité)
<input type="checkbox"/>	Menacé	<input type="checkbox"/>	Remanié
<input type="checkbox"/>	Vestiges	<input type="checkbox"/>	Dénaturé

# CHOREY

N° 420

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601355

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **cuvierie ; domaine Goud de Beaupuis**

Adresse: Moutots (rue des) 16

Commentaire descriptif: Cuvierie de plan rectangulaire, implantée perpendiculairement à la rue et accoté à la façade ouest de la maison. Bâtiment comprenant un rez-de-chaussée et deux étages. Toit à longs-pans sur la partie nord couvert de tuiles plates et en pavillon sur la partie sud couvert d'ardoises et percé de lucarnes à fermette débordantes et de chatières. Cuvierie édifiée en moellons de pierre enduits ou apparents sur la façade sur rue, avec soubassement en petit appareil de pierres calcaires. Baies rectangulaires ou en plein cintre à encadrement en pierre, baie triple en plein cintre et vaste porte charretière à encadrement en pierre. Cour ceinte d'un mur en moellons de pierre surmonté de grille, accessible par un portail d'entrée en fer forgé encadré de piliers en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle

Date précise: 1906

Diagnostic: Edifice particulièrement intéressant de par son imposant volume, inhabituel pour ce type de bâtiment (cuvierie). Son gabarit marque fortement le paysage urbain de ce village aux rues et ruelles assez étroites bordées d'édifices de gabarit moins important.

Etat

<input checked="" type="checkbox"/>	Bon état apparent	<input checked="" type="checkbox"/>	Bon niveau (authenticité)
<input type="checkbox"/>	Menacé	<input type="checkbox"/>	Remanié
<input type="checkbox"/>	Vestiges	<input type="checkbox"/>	Dénaturé

# CHOREY

N° 421

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601398

Dénomination: maison (7)

Titre courant: **7 maisons de vigneron**

Adresse: Alexandre-Tollot (rue) 1 ; Grande Rue ( ) 4, 9, 32 ; Moutots (rue des) 20 ; Ley (rue de) 5 bis ; Brenots (rue des) 6

Références cadastrales: 2010 AM 29, AN 56, 98, 99, 111, AO 20, 226, 232

Commentaire descriptif: Huit maisons étudiées. Maisons de vigneron se composant d'un logis comprenant une cave, un rez-de-chaussée et un étage, flanqué d'un cellier ou d'une cuverie, formant un long bâtiment rectangulaire. Maisons couvertes de toits à longs-pans de tuiles plates. Occasionnellement, présence de lucarnes. Ces édifices présentent une mise en oeuvre soit en moellons de pierre apparents, soit en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires, en plein cintre, en arc segmentaire ou à linteau délardé, portes charretières fermées par des vantaux en bois. Escalier sur la façade principale, menant au rez-de-chaussée surélevé. Escalier le plus souvent droit et en pierre ou parfois escalier parallèle à la façade avec un garde-corps métallique.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Les maisons de vigneron de la commune présente une typologie et des caractéristiques marquées : absence de souillarde, cuverie systématiquement dans le prolongement du logis et récurrence d'un escalier droit et non plus parallèle à la façade.

Etat	<input checked="" type="checkbox"/>	Bon état apparent	<input checked="" type="checkbox"/>	Bon niveau (authenticité)
	<input type="checkbox"/>	Menacé	<input type="checkbox"/>	Remanié
	<input type="checkbox"/>	Vestiges	<input type="checkbox"/>	Dénaturé

# CHOREY

N° 423

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601405

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir**

Adresse: Ley (rue de)

Références cadastrales: 2010 AN 82

Commentaire descriptif: Edifice de plan rectangulaire, fermé. Bassin rectangulaire en pierre de taille. Toiture à compluvium sur les quatre côtés.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Seul lavoir de la commune. Edifice fermé, intérieur non visible depuis la rue. Recensement par le SRI en 1990.

Etat

<input type="checkbox"/>	Bon état apparent	<input type="checkbox"/>	Bon niveau (authenticité)
<input type="checkbox"/>	Menacé	<input type="checkbox"/>	Remanié
<input type="checkbox"/>	Vestiges	<input type="checkbox"/>	Dénaturé

# CHOREY

N° 424

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601728

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: Grande Rue ( ) 12 ; Peinguets (rue des) 2

Références cadastrales: 2010 AO 26

Commentaire descriptif: Bâtiment de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un étage, implanté à l'angle de la Grande rue et de la rue des Peinguets. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents sur les façades nord et ouest et enduits sur la façade est. Baies rectangulaires, à linteau délardé et une porte charretière rectangulaire. Sur la façade nord, la partie ouest est en légère saillie.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Bâtiment présentant une mise en oeuvre simple, mais bénéficiant d'une implantation en angle de rue qui lui offre une réelle visibilité. La répétition de volume et de mise en oeuvre identiques le long de la rue des Peinguets crée une certaine homogénéité.

Etat

<input checked="" type="checkbox"/>	Bon état apparent	<input checked="" type="checkbox"/>	Bon niveau (authenticité)
<input type="checkbox"/>	Menacé	<input type="checkbox"/>	Remanié
<input type="checkbox"/>	Vestiges	<input type="checkbox"/>	Dénaturé